(ബി) പമ്പിംഗ് രണ്ട് തവണ നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി)

1) സലൈനിറ്റി തടയുന്നതിനുവേണ്ടി പെരിയാർ പാതാളത്ത് ലോക്ക്-കം-റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 20.20 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

2) പുറപ്പിള്ളിക്കാവിൽ ബ്രിഡ്ജ്-കം-റെഗുലേറ്റർ പണിയുന്നതിനുവേണ്ടി 68 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതി

101 (551) ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ, പഴശ്ശി ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ ഷട്ടർ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 19-ാം തീയതി തകർന്ന് ബാരേജിന് താഴത്തെ പ്രദേശത്തെ കൃഷി നശിക്കുകയും ജില്ലയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും കുടിവെള്ളത്തിന് സംഭരിച്ച വെള്ളം പാഴാവുകയും ചെയ്ത സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) കഴിഞ്ഞ വർഷവും റേഡിയൽ ഷട്ടറുകളിൽ ഒരു ഷട്ടർ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് തകർന്നതിനാൽ അതിന് ശാശ്വതപരിഹാരമായി എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) തകരാത്ത മറ്റു ഷട്ടറുകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കാമോ ;

(ഡി) യഥാസമയം മെയിന്റനൻസ് നടത്തി ഷട്ടറുകളുടെയും, പദ്ധതിയുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതരത്തിൽ ജലം പാഴായിപ്പോയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ബദൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഷട്ടർ തകർന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഷട്ടർ തകർന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ 1 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(സി) കേടായ ഷട്ടറുകൾ എല്ലാം മാറ്റുന്നതിനായി 5.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഡി) കാലപ്പഴക്കം മൂലമാണ് ഷട്ടർ കേടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ആരുടെ പേരിലും നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല.

(ഇ) കേടായ ഷട്ടറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബദൽ ഷട്ടർ സ്ഥാപിച്ച് വെള്ളം സംഭരിച്ചുവരുന്നു.

കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി

102 (552) ശ്രീ. എം. കെ. പ്രേംനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കുറ്റ്യാടി ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കൈക്കനാലുകളും മറ്റും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതിന്റെ ഫലമായി പല അക്വഡക്റ്റുകളും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകളും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്നകാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

ഉണ്ട്. കുറ്റ്യാടി പദ്ധതിയുടെ നവീകരണത്തിനായി മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജിൽ രണ്ടാം ഘട്ടമായി പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചെറുപുഴ ചെക്ക്ഡാമിന് സാങ്കേതികാനുമതി

103 (553) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ചെറുപുഴ 'Ventel Check Dam-cum-Tractorway' നിർമ്മാണത്തിനായി ഡിസൈൻ, ഡീറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഇതിനാവശ്യമായ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡത്തിലെ ചെറുപുഴ ചെക്ക്ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ 1 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി നബാർഡിന്റെ RIDF XIII-ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ, സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ നബാർഡിന്റെ RIDF XIII-ൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് RIDF XVI-ൽ ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നകാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

വയനാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവൃത്തികൾ

104 (554) ശ്രീ. പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly